





触摸校准教程



1. 打开触摸软件 ，在弹出的窗口选择“Tools”选项，然后再选择“4 Points Calibration”选项，如下图所示：



2. 之后即进入校准模式，在校准模式中用手指尖准确的按住依次出现在左下角、右下角、右上角、左上角的圆圈中心圆点，直到出现“OK”字样即可松手，如下部分图例所示：



提示：如在重装系统后、触摸驱动被卸载或者其他原因导致没有触摸驱动的情况下请按照“触摸驱动安装教程”安装触摸驱动。